

# MANUAL DE INSTRUÇÕES DO LUXÍMETRO DIGITAL MODELO LD-800

novembro de 2011

Leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual antes de iniciar o uso do luxímetro

# ÍNDICE

<b>1.</b> INTRODUÇÃO	
2. REGRAS DE SEGURANÇA	1
3. ESPECIFICAÇÕES	2
<b>3.1.</b> Gerais	2
<b>3.2.</b> Técnicas	3
3.3. Curva de resposta Espectral	3
3.4. Imagem Descritiva	4
<b>4.</b> DESCRIÇÃO	
5. PREPARAÇÕES PARA MEDIR	
<b>5.1.</b> Geral	6
5.2. Ajuste do Calendário e Intervalo de Gravação	6
<b>5.2.1.</b> Conferindo os Ajustes	
5.2.2. Ajustando o Calendário e Intervalo de Gravação	7
6. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO	7
6.1. Medição de Intensidade luminosa	
6.2. Registro de Máximo e Mínimo	
6.3. Registro de Pico	8
6.4. Modo Relativo	8
6.5. HOLD (Congelamento da Leitura)	8
<b>6.6.</b> Desligamento Automático 🕜	9
<b>7.</b> MEMÓRIA	
7.1. Gravando na memória estática (99 dados)	9
7.2. Gravando no datalogger (16.000 dados)	10
7.3. Lendo os Dados da Memória Estática	10
<b>8.</b> SOFTWARE	11
8.1. Instalando o Software	
8.2. Descrição do Software	14
9. TROCA DA BÁTERIA	
10. GARANTIA	15

As especificações contidas neste manual estão sujeitas à alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.

# 1. INTRODUÇÃO

O **LD-800** é um luxímetro digital (medidor de intensidade luminosa), portátil, de 3 ¾ dígitos (4.000 contagens) com memória, 'datalogger' e interface USB. Foi desenvolvido com o que existe de mais moderno em tecnologia de semicondutores.

A resposta espectral está de acordo com a curva internacional padrão de sensibilidade do olho humano (C.I.E.).

O **LD-800** é adequado para ser usado em indústrias, escritórios, hospitais, residências, escolas, restaurantes, etc. Apresenta como características: Alta exatidão, durabilidade, simplicidade de operação e baixo consumo de energia.

São de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao luxímetro.

Um luxímetro é um equipamento delicado e requer um operador habilitado tecnicamente, caso contrário, poderá ser danificado.

### 2. REGRAS DE SEGURANÇA

As regras de segurança abaixo devem ser seguidas para evitar danos ao luxímetro.

- **a.** Assegure-se que a bateria esteja corretamente colocada e conectada ao aparelho.
- **b.** Quando não for usar o **LD-800** por um período prolongado, remova a bateria e guarde-a em separado do aparelho.
- **c.** Antes de usar o luxímetro examine-o juntamente com o sensor para ver se apresenta alguma anormalidade ou dano. Em caso afirmativo, encaminhe-o para uma assistência técnica autorizada pela *ICEL*.
- **d.** Não coloque o **LD-800** próximo a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete.

- e. Evite expor o corpo do LD-800 diretamente à luz do Sol ou a condições ambientais adversas.
- **f.** Lembre-se de pensar e agir em segurança.

# 3. ESPECIFICAÇÕES

#### **3.1. Gerais**

- **a.** Display: Cristal líquido (LCD) múltiplo de 3 ¾ dígitos (3999) com iluminação e barra gráfica de 41 segmentos.
- b. Funções: Intensidade luminosa em Lux e 'Footcandle', Memória estática até 99 dados, 'datalogger' até 16.000 dados, memória 'DataHold', registro de máximo, mínimo, pico (10µs) e modo relativo, conexão USB e desligamento automático após 15 minutos (desabilitável).
- **c.** Seleção de escala: Manual.
- d. Alimentação: Uma bateria de 9V.
- e. Indicação de sobrecarga: O display exibirá as letras OL.
- f. Indicação de bateria descarregada: Exibe o desenho de uma pilha.
- g. Taxa de amostragem: 1,3 vezes por segundo.
- h. Temperatura de operação: de 0°C a +40°C.
- i. Umidade de operação: Menor que 80% sem condensação.
- j. Sensor destacável do corpo do aparelho com cabo de 1,5m.
- k. Sensor: fotodiodo de silício e filtro com correção do cosseno.
- Dimensões e peso: 203x75x50mm (aparelho); 115x60x20mm (sensor) / 280g.
- m. O LD-800 vem acompanhado de um manual de instruções, um sensor, um cabo USB e uma caixa de embalagem.


### 3.2. Técnicas

**Obs:** A exatidão está especificada por um período de um ano após a calibração, em porcentagem da leitura mais número de dígitos menos significativos. Sendo válida na faixa de temperatura compreendida entre 18°C à 28°C e umidade relativa inferior a 80% sem condensação.


Função	Escala	Resolução	Exatidão	
	400,0 Lux	0,1 Lux	±3% + 0,5%fe. (<10,000Lux)	
Lux	4.000 Lux	1 Lux		
Lux	40,00 K Lux	10 Lux	$\pm 4\%$ + 10díg. (>10,000Lux) fe = fundo de escala	
	400,0 K Lux	100 Lux	ie = iuiluo de escala	
Exatidão Espectral: CIE Vλ função f1'≦6%				
Resposta de Cosseno: f2' ≦2%   Repetibilidade: ±3%				

Apresenta também as escalas de 40,00 fc / 400,0 fc / 40,00 fc / 40,00 Kfc. **Obs.:** 1fc=10,76lux.

### 3.3. Curva de resposta Espectral



# 3.4. Imagem Descritiva



=4=

# 4. DESCRIÇÃO

- 1. Display.
- 2. Seleciona leitura em Lux ou Fc Combinado com o botão 4, entra no modo de ajuste.
- **3.** Aciona iluminação do Display Mantendo pressionado, entra no modo de leitura da memória estática (até 99 dados) Combinado com o botão **4** apaga todos os dados da memória estática.
- 4. Grava a leitura na memória estática Mantendo pressionado, inicia a gravação 'datalogger' Combinado com o botão 2, entra no modo de ajuste Combinado com o botão 3 apaga todos os dados da memória estática Combinado com o botão 10, apaga todos os dados do 'datalogger'.
- **5.** Aciona o registro de máximo e mínimo Acresce o valor no modo de ajuste e na leitura da memória.
- **6.** Aciona o registro de pico Muda o campo a ser alterado no modo de ajuste.
- 7. 'Congela' a leitura no display Decresce o valor no modo de ajuste e na leitura da memória.
- **8.** Seleciona a escala de leitura Combinado com o botão **4**, desabilita o desligamento automático.
- **9.** Aciona o modo relativo Muda o campo a ser alterado no modo de ajuste Mantendo pressionado, exibe os dados de calendário e intervalo de gravação do 'datalogger'.
- **10.** Liga / Desliga Combinado com o botão **4**, apaga todos os dados do 'datalogger'.
- 11. Sensor.

# **5. PREPARAÇÕES PARA MEDIR**

#### **5.1. Geral**

- a. Conecte o plugue do sensor no LD-800 e pressione o botão 10.
- **b.** Retire a tampa do sensor.
- **c.** Caso o símbolo de bateria descarregada apareça no display. Troque-a por uma nova. Veja o item **7. Troca da bateria**.
- **d.** Caso o luxímetro apresente algum defeito ou sinal de quebra, encaminhe-o para uma assistência técnica autorizada pela *ICEL*.
- **e.** Ao efetuar qualquer medição, leve sempre em consideração as orientações do item **2. Regras de Segurança**.

#### 5.2. Ajuste do Calendário e Intervalo de Gravação

O LD-800 já vem ajustado de fábrica (veja o relógio abaixo da palavra **Time** no display), mas como é **essencial** que o calendário esteja ajustado para que os dados sejam gravados corretamente na memória estática e no 'datalogger', vale a pena conferir e evitar complicações.


### 5.2.1. Conferindo os Ajustes

- **a.** Com o LD-800 ligado, mantenha pressionado o botão **REL** por 3 segundos.
- **b.** No lugar do relógio será exibida a palavra **Day** e as seguintes informações da esquerda para a direita:
  - ➤ Dia da semana (de 1 a 7) considerando domingo o nº 1.
  - Mês (de 1 a 12).
  - Dia do mês (de 1 a 31).
- **c.** Mantenha pressionado o botão **REL** novamente por 3 segundos para ser exibida a palavra **Year** e a informação do ano.

**d.** Mantenha pressionado o botão **REL** novamente por 3 segundos para ser exibida a palavra **Sampling** e a informação do intervalo de gravação para o '*datalogger*' (de 1 a 99 segundos).

#### 5.2.2. Ajustando o Calendário e Intervalo de Gravação

- a. Com o LD-800 ligado, pressione simultaneamente os botões UNITS e Setup. A palavra Time começará a piscar juntamente com os dígitos da hora indicando que está no modo de ajuste.
- b. Utilize os botões ▲ e ▼ para ajustar ou os botões ⋖ e ► para mudar o campo a ser alterado.
- c. Os campos a serem alterados são exibidos na seguinte sequência:



**d.** Pressione simultaneamente os botões **UNITS** e **Setup** outra vez para confirmar e sair do modo de ajuste.

# 6. PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO

### 6.1. Medição de Intensidade luminosa

- **a.** Coloque o sensor em cima de uma base firme e sem vibrações. Segure o **LD-800** ou coloque-o ao lado do sensor.
- **b.** Selecione a unidade de leitura com o botão **UNITS**.
- **c.** Utilize o botão **RANGE** para selecionar uma escala que ofereça melhor resolução.
- d. Leia o valor da Intensidade luminosa no display do LD-800.
- **e.** Após usar o luxímetro desligue-o e cubra o sensor com a sua tampa protetora.

#### 6.2. Registro de Máximo e Mínimo

- **a.** Durante a leitura pressione o botão **MIN/MAX**. A palavra **Manu** e as letras MAX serão exibidas no display juntamente com a maior leitura encontrada enquanto a barra gráfica continua a exibir a leitura normal.
- **b.** Pressione mais uma vez o botão para que o display exiba a menor leitura junto com as letras MIN.
- **c.** Pressione novamente o botão para sair do modo de registro.

#### 6.3. Registro de Pico

O registro de pico é diferente do registro de máximo e mínimo pelo fato de ser capaz de registrar mudanças rápidas (10µs).

- **a.** Durante a leitura pressione o botão **PEAK**. A palavra **Manu** e as letras P<sub>MAX</sub> serão exibidas no display juntamente com o pico máximo de leitura enquanto a barra gráfica continua a exibir a leitura normal.
- **b.** Pressione mais uma vez o botão para que o display exiba o pico mínimo de leitura junto com as letras  $P_{\text{MIN}}$ .
- **c.** Pressione novamente o botão para sair do modo de registro.

### 6.4. Modo Relativo

- a. Pressione o botão REL para acionar o Modo Relativo e o LD-800 irá exibir a palavra Manu e armazenar o valor que estiver no display como referência.
- **b.** O display passará a exibir o valor Relativo que será igual a: (valor atual) (referência).
- c. Pressione novamente o botão para sair do modo relativo.

### 6.5. HOLD (Congelamento da Leitura)

**a.** Durante a medição, pressione o botão **HOLD** e o valor ficará 'congelado' no display junto com as palavras **Manu** e **HOLD**.

- **b.** A barra gráfica continuará a exibir a leitura normal.
- c. Para liberar a leitura basta pressionar novamente o botão HOLD.

# 6.6. Desligamento Automático

Para economizar a energia da bateria o LD-800 se desliga automaticamente após 15 minutos sem ter pressionado algum botão. Para desabilitar esta função e mantê-lo ligado por tempo indeterminado, proceda da seguinte forma:

- a. Pressione simultaneamente os botões Setup e APO.
- **b.** Certifique-se que o símbolo o não está sendo exibido no canto inferior esquerdo do display e pronto. A função já estará desabilitada.

**Obs.:** no modo 'datalogger' esta função é desabilitada automaticamente.

# 7. MEMÓRIA

O LD-800 possui duas maneiras de registrar as leituras na memória, de uma por uma até 99 dados na memória estática e automaticamente até 16.000 dados no 'datalogger'.

Para que os dados sejam gravados corretamente é necessário que o calendário esteja ajustado. Veja o item **5.2** na página **=6=**.

# 7.1. Gravando na memória estática (99 dados)

- **a.** Durante uma leitura, pressione o botão **REC** e o valor atual será armazenado sob o próximo endereço disponível na memória (01 a 99).
- **b.** O display exibirá a palavra **MEM** juntamente com o endereço de memória sob o qual aquele dado foi gravado.
- c. Você pode continuar utilizando o LD-800 normalmente.
- **d.** A palavra MEM e o endereço de memória só irão desaparecer ao desligar o aparelho ou ao entrar e sair do modo de leitura da memória.

- **e.** Mesmo ao desligar o LD-800 e retirar a bateria, os dados não são apagados da memória.
- **f.** Ao pressionar novamente o botão **REC**, será utilizado o próximo endereço disponível da memória.

#### 7.2. Gravando no datalogger (16.000 dados)

- a. Certifique-se que foi feito o ajuste descrito no item 5.2 na página =6=.
- **b.** Com o LD-800 ligado, mantenha pressionado o botão **REC** por 3 segundos.
- **c.** As letras **MEM** ficarão piscando no display ao lado do nº do bloco de gravação.
- **d.** Para interromper a gravação do 'datalogger' mantenha pressionado novamente o botão **REC**. Se o botão for pressionado menos de 3 segundos, o dado será gravado na memória estática comportando-se como no item **7.1** acima.
- e. Os dados gravados neste modo só podem ser lidos com o software.

# 7.3. Lendo os Dados da Memória Estática

Os dados gravados na memória do LD-800 contêm também a informação de data e hora em que as leituras foram feitas. Para ler os dados, proceda da seguinte forma:


- **a.** Com o LD-800 ligado, mantenha pressionado o botão **LOAD** por 3 segundos.
- **b.** Os começarão a ser exibidos junto com o endereço de memória e a hora em que a respectiva leitura foi gravada.
- c. Para visualizar as informações do dia da semana e ano, mantenha pressionado o botão REL por 3 segundos conforme descrito no item 5.2.1 da página =6=.
- **d.** Para sair do modo de leitura da memória basta manter pressionado o botão **LOAD** por 3 segundos ou desligar o LD-800.

### 8. SOFTWARE

O LD-800 dotado de uma interface USB e vai acompanhado de um software para coleta e impressão dos dados. Para instalação e utilização do software, veja as etapas a seguir.


#### 8.1. Instalando o Software

**a.** Ao colocar o CD do LD-800 no computador ele iniciará o programa de instalação automaticamente conforme a tela 01 abaixo. Siga os passos a partir da tela 02.



Tela 01 (aguarde)

**b.** Se a instalação não iniciar automaticamente, execute o programa 'setup.exe' contido no CD e vá confirmando a instalação conforme as telas a seguir:




Tela 02 (clique em Next >)

**c.** Nesta tela basta clicar em 'Next >'. Você pode também clicar em 'Change...' se desejar mudar o diretório no qual o programa será instalado.



Tela 03 (selecione o diretório e clique em Next >)

**d.** Confira as informações e clique em 'Install' para pra instalar ou em '< Back' para voltar e corrigir algum parâmetro.



Tela 04 (confira e clique em Install)

**e.** Será dada continuidade na instalação conforme a tela 05 a seguir, basta aguardar.




Tela 05 (aguarde)

**f.** Ao finalizar a instalação, será exibida a tela 06, clique em '<u>F</u>inish' para concluir.




Tela 06 (clique em Finish)

**g.** Para iniciar o programa do LD-800, dê um clique duplo no ícone Light meter que aparecerá na tela (área de trabalho) do computador.



#### 8.2. Descrição do Software



a. Menu File(F):

Save: Salva a leitura atual em um arquivo.

Open: Abre um arquivo já salvo.

Print: Imprime.

Exit: Fecha o programa.

**b.** Real Time(R):


Run: Exibe a leitura em tempo real dos dados enviados pelo LD-800.

**Stop:** Pára a exibição da leitura em tempo real.


UndoZoom: Reduz o zoom da visualização do gráfico.

**c.** COM Port(C): Seleciona a porta de comunicação.

**d.** Data Logger(D): Baixa os dados da função *datalogger* da memória do LD-800.



e. Mem(M): Baixa os dados da memória estática do LD-800.



**f.** Help(H): Ajuda.

#### 9. TROCA DA BATERIA

- **a.** Quando o símbolo de bateria descarregada aparecer no display, será indicação que a bateria deverá ser trocada.
- **b.** Remova a tampa do compartimento da bateria.
- c. Retire a bateria gasta.
- d. Conecte a bateria nova observando a polaridade correta.
- e. Encaixe novamente a tampa do compartimento da bateria no lugar.

# **10. GARANTIA**

A ICEL garante este aparelho sob as seguintes condições:

**a.** Por um período de um ano após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.

- **b.** A garantia cobre defeitos de fabricação no **LD-800** que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- **c.** Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
- **d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- **e.** A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- **f.** Excluem-se da garantia os acessórios.
- **g.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.

